Comply with legal and the following internal Holcim requirements:

- Working at height
 - Personal suitability and professional training for work with a risk of falling and use of personal protective equipment against falls
 - Use of tested PPE such as 4-point chin straps, helmet, safety harness, ropes, etc
- Use of:
- o Industrial and mobile cranes
- o Construction machinery (loaders, dumpers, excavators, etc.)
- o Aerial work platforms
- o Forklifts
- Legally Required Training
- Instruction in Holcim work equipment if required
- Special PPE when working on grinding machines and angle grinders
 - Wearing safety goggles, hearing protection and a full visor is mandatory



- Special PPE for assembly work in the factory
 - Use of cut-resistant gloves is mandatory (exception for special work in consultation)

Please note that only work equipment that has been tested and is intact, e.g. hoists, cranes, PPE, pressure vessels, etc. (see test books) should be used. Holcim reserves the right to carry out random checks.

Safety Briefing

Safety talk daily before starting work or when the contact person changes.

	♥	Sicherheits-Briefing (SB)	∂ но∟сім
Firma:		Ansprochperson Extern:	
Arboitsbe	iginn:	Voraussichtliches Arbeitsende:	
Deture:		Ansprechperson Holcim:	
Bestellru	mmer:		
Welche A	ürbeitsschritte sind für die heutige Tätigkeit notwei	rdig?	
	Arbeitsschritte	Gefährdungen	MaGnahmen
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
(1) die no (2) die be (3) eine A	ahmer gasantiert, diese vor Arbeitsbegins: tweendigen Sicherheitsmalisnahmen gebroffen von sterfensen Missinscher Insichtlich der an diesem Til dostennung mit weiteren, am Projekt beheiligten Fil rift Freendimms	den sind, permanert eingehalten und umgeseitzt werden, ag zu sewarteten Resiken und ihrer Kontrollmassnahmen gesci man, stattgefunden hat. 	

	Sicherheits-Briefing (SB) - gsinhalte: Gefährdungen und Maßnahmen PHO	₽ но∟сім		
Tieffi; Ziu	HSE / Themengebiet	blet Gefährdungen u.s.: Erforderliche Kontrollmaßnahmen		Erledigs' Besproches
0	Aligemeine Verhaltersweisen		-Arbeitepidir tel sauber, orderfilich und gut organisien? - Judgang ir Plautinge werten jederceit bespielsbeiten Arbeitsbewich ist abgesperti - Saud der Arbeitsbeiten int genaties arbeitenden Finnen abgesprüchen.	
	Einweisung in Hotom. Fehrsceuge	Verkahrssicherheit	- Einveisung Kran, Gabelatspier, Hubarbelabühne, Baumaschine, weitere Geräte:	
0	Vedahr in Werk (HSE 101)	Kollision, verstelle Verkehnsvege, unkontrollierte Maschinen	-Artenberech wethlamin, solver und gut solchler abgesperit - Duchdaprache der an Standor patreden Verlanden großen (AWY "Innerbetrieblicher Verlach" - Oder Phys "Noble Arbeitwister und Standorberhein" - COTOTO visit auch bei Fahrzuspun angewendet	0
0	Arbeiten in der Höhe (HSE 102)	Absturz, Fallen, horabfallende Gegenstände, Bodenöffnungen, Gerüste, Mobile Arbeitsbühnen	Edustrisschen "Arbeiten in der Höhe" Arbeitällichen unferhalb der Tätigkeinbensichs abspernen Duchspracher Pyler "Arbeiten in Höhen"	0
0	Preschalten und Sichers (LOTOTO) (HSE 103)	Einzug, Stornschlag, Verschüttet werden, unkontrollierte Maschineningangsetzung	Jeder Mitietbedonde sichert sich mit dessen persönlichen Schloss ab (1 Person - 1 Schloss) SS Stallen Plan beautien Pyer Trennung von Exergien" besprechen	
0	Enge Ritures (HSE 104)	Gefährliche Gase, Dämple, Verschütet werden, enge Zugangsöffnungen	- Tägliche Durchsprache Erlaubnisschein "Enge Päume" und der zu treffenden Mafinahmen - Besprechung des nohrendigen Rettungskonzeptes und eventuell Verbereitungen	
0	Deloische Sicherheit (HSE 105)	Stomschläge, Mittel- und Hachtgannungsinstallationen, Starkshonfreileitungen, stromführende Kabeln	Schrenzielen dass nur geschle Behlebsmittel verwendet werden Heuweis auf des gladte Schreibung von einbarsuchen Bestelsbesitäteln, insbesondere tsolation -Incymenseren PSA happen -Incymenseren PSA happen -Incymenseren PSA happen -Incymenseren PSA happen	0
	Maschinenschutz (HSE 106)	Einzug, unertaubtes Retreten Gefahrenbereich	Profer ob Maschinenschutz entfernt wurde (LOTOTO zwingend notwendig) Maschinenschutz nach Geondigung der Tätigkeit wieder anbringen	
0	Haifurbolon (HSE 137)	Brand, Explosion, Verbrennungen	- Tägliche Duchsprache Erisubnisschein "Heidarbeiter" - Absperungen zum Abelbbereich und unterhalb des Abelbbereiches	
0	Heben und Tragen von Lasten (HSE 100)	Herabfallende oder absetzende Last Crachlagen, Einklemmen, Gebriften werden von Last	- Taglishe Durchsprache Eitaubnisschein Yleben und Tragen von Lasten" - Ggl. Durchsprache Piler Trieben und Tragen von Lasten" - Ggl. Durchsprache BMI "Yreitstungen"	0
0	Arbeiten am Wasser (HSE 110)	Strikes	- Taglishe Durchsprache Erlaubnisschein "Arbeiten am Wasser"	
	Getahrstoffe (HSE 202)	z B. Asbest, Quarsfeinsteub, wertere Certahnstoffe	- Entaprechenden Stof-SAW - Erfantenische PSA bei Umbau- oder Rockbauarbeiten	
	Crab- and Aushubarbeiten		- Durchsprache Erlaubnisschein "Grab- und Aushuberbeiten"	
0	Witterung	Starkregen, Blitz, Sturm, Köte, Schnee, Cls, Dechlavinen, hoher Hieflengung	- Weithe Skitherheitsnissnahren sind nitwendig? - Wann sind Arbeiten einzustellen ?	
	ATEX		- Sind alle Sicherungsmassnhamen getroffen worden - Taglich lurze Durchsprache der BAW "ATEX"	
_				



Safety Leaflet Holcim Ready-Mix plants

Safety, social responsibility, environmental protection and quality assurance are firmly anchored in our strategy and form the base of our daily activities.

Principle: Stop Think Act











Veb based Training

2024

Web based Training


After the external employees have successfully completed the "Web-based Training" (WbT), the helmet stickers are filled out by the respective Holcim contact person.

- → Name of the external employee + Month in which the WbT will be expired (valid for 1 year)
 - The employee attaches the sticker to the helmet.

- The aim of the helmet sticker is to immediately trace who has completed the WbT and who has not yet completed the training. This should significantly increase the transparency of our WbT.
- Print out the certificate and show it to Holcim: <u>Homepage</u> → <u>Section</u>
 'Arbeitssicherheit'

Traffic regulation / Parking inside the plant

- One-way traffic
- Follow signs
- Park backwards and only in marked areas or in designated areas
- Maximum speed limit 20 km/h
- General obligation to wear seat belts



Safety rules when unloading

- 1. Get Holcim OK before unloading.
- The unloading area is free of people and vehicles. → Exclusion zone next to truck = 15 m
- 3. Keep truck and trailer in a straight line.
- 4. Stay in the truck with your seat belt on.
- 5. Only tip when all wheels are on level ground.
- 6. Only drive forward slowly with the tipper set up.
- 7. Lower the tipper completely before driving away.



Incident Management

In the event of an incident, you will find emergency numbers and instructions on the various postings.



Permits

Discuss the necessary permits with your contact person before starting work. Examples:

Hot work:



Work at the height:



Crane work:

(HSE 108)			een Kran PHO	
	1. Artel	saafirag Manung		
Datum, Zeit - Bagins der Arbeit		heum, bet - Ende Arts		
Our School or	mount order fage p	my token our ne teerno.	rgo sitramon	
Standorf: Artage				
Beschnibung der Fätigkeit. ¹ Anteitsauftrag				
	2. Za trobina	a Schutzmadzahy	en	
Kranavsoniki				-
POWERPROSE (No.				
Gewinti der annuhelsenden Lauf (To)				
Mandyriannum und Plattyantetrisse po	prist) i Standinským	t des Untergrandes bries	ple Kontrolet	
Zubnit for Krair and Yanaportisted		interprist and geoignet		
Con-Standard Collect for York and Thomas Collects		abequal und geograf.		
Zatani for Your und Yorkpotintion- Zaniani Transportney		abegraft und geognat.		
		isterprish und geeignet		
Gelährungen Umgebung und im Umgan	g mil der Land geprüff			
☐ Keine Hochspannungeleitung ☐ Keine Dittersprundleitung	☐ Neterteringun		☐ Kommunikation perspet	
Come Dringsunderlang	Contains pe	aspert.	BAT Youthour vor Late	
	O conductor by		O see verside to real	
☐ Andere				
Weber Massachnes Notices Your	nesters.			
Besondere Strike Entgraftet i Tot	turosment.			
- Out	etalatur, tungaturcings, lone literandronen			
Unterschell Vergendung oder Hotell Ansprechgebe	_			
regenera um relian Angestiquito				
Unterschiff Ausführender Holein Mitscheiter, Ausführender in der Ersenführe				
Waterbottcher des Suburbanehnens				
Auftraggeber und Auftragnehmer gen gebroffen worden eind and auch willer	entiener mit firer Un and der Admit verfür	orachett, dass do Stch- id worden.	rheitanssandinen vor Arbeitst	ougens
		sbooschiosses		
		_		
Abrahme slunik Perjeceljer oder Policie Anazenikon				

Earthworks, shaft and engineering works:



Working in confined spaces:

			HOLCII
		eftrag / Planung	
Outum, Zoit - Bogins		Oalum, Zell : Ende Arbeil	
the Complet Neses	Scheine bertog eine Schicht, nach	of 12 Studen throth rud eine	wednesda betweening erfoge
Standort / Artage			
Seschreibung der T Vibelbauftrag	Righest/		
		Schetzmaßnahmen	
Warden alle aufo	etender Celatives essated i tal ess	e Celáliváungsámurbelung rodu	man's (HDH, ggf, GBU Min)
Watche Stoffe sit	od / waren vorhanden:		
Welche Démple	Staube sind / waren vorhander:		
Behälter / enger		personal [Augmont []
Pronessure : E			
	Fraimesson notwandig?	» O	nein 🖸
Vantilation native		10	ren 🖂
Seedbate PSA			
	returning in [7]	no D	ATTX reports on CT
	Tremung you Energies and Staffer		
Performance and		arquamon (LD /STO HOLD)	od or Assessed
	Strates ensen Naum vorbanden ur	Transfer Setrificion between	
	cean desertativor Ort	- see occupe course	
	n Personen tagen einen gersonto	ner Sicherungswert?	
	Personen bestigen eine Ausbildu		unanories?
Deliano Massauluna	n / Notices / Kommentane		
Besondere für den Feitungsmittel bereitsteten, Ereignische Feitungstonzest.			
- Company	Anders Managemen		
Unterschrift (Halcim) Vorgesetzer oder Ansprechpartner		,	iere
		Ues	restrift
Unterschrift Ausführender Hockin Mitarbeiter oder Veranberdlicher der Fremdlime eber Veranberdlicher des Suburtementens			inne
			erschrift.
Auftraggeber und Auf petroffen worden sind	tragnehmer garantienen mit ihrer Ur I und auch während der Albeit verti	narschrift, dass die Sicherheiter die serden.	rassnahmen vor Arbeitsbegin
	3. Arbeit	abgeschlossen	
Nonahme durch (No Persecutives oder A			

Scaffolding permission:

